



## パソコンや家電が壊れる「雷サージ」とは？ 雷から大切な機器を守ろう



### 雷サージとは？

雷サージは、電柱や地面に雷が落ち、瞬間的に高い電圧が発生する現象で、「かみなりサージ」や「らいサージ」と呼ばれています。

雷サージが電源線・電話線などを伝って室内に侵入すると、パソコンの基盤が焼けてしまったり、ハードディスクが破損してしまったり、機器の誤作動・故障などにつながる恐れがあります。



### 雷から機器を守る！

雷シーズンは6月～8月。「対策しておけばよかった…」と後悔しないために、今のうちに雷対策を行い、大切なパソコンや家電を守りましょう。

守る



PROTECT

### 「雷ガードタップ」で雷から機器を守る

雷ガードタップは、雷サージから電子機器を守る機能付きの電源タップです。

雷サージがコンセントから侵入すると、雷サージ吸収素子が吸収し、雷ガードタップに接続した機器に大きな電圧が流れないようにして機器を守ります。

備える



PREPARE

### 「データのバックアップ」で万が一に備える

万が一に備えて、大切なデータは外付けハードディスクやUSBメモリといった外部の機器にコピーしておきましょう。

バックアップは、パソコンの故障だけでなく、誤操作やウイルス感染などによるデータ消失にも備えることができます。

故障を回避するために、雷ガードタップを使用したり、パソコンは定期的にデータのバックアップを行うなど、日ごろから落雷への対策を行うことが大切です。



パソコン専門店  
**COM**

## 雷サージが原因と思われる パソコン故障例のご紹介



お客様

大雨に伴う落雷のあと、パソコンが正常に起動しなくなっていました。データを取り出すことはできるでしょうか。

サポートメニュー一覧の「データ復旧診断」と「パソコンの修理」をご提案しますが、雷サージによる故障はパソコンのダメージが大きく、パソコンの復旧ができない場合もあります。この場合は、買い替えのご提案となります。

また、パソコンが古く※、交換分のメーカー保有期間切れの場合は修理不能となります。こちらも買い替えのご提案となります。  
※製造からおよそ5年以上経過




コムスタッフ

落雷が原因でパソコンが故障した場合は簡単な修理・調整での復旧が難しいケースが多く、ほとんどの場合で基板や電源ユニット交換など**大がかりな修理対応**となります。

交換用の補修部品の保有期間切れなどで**修理不可能なケース**もあり、パソコン全体を買い替えることになることもあります。

また、このような予測不能のパソコンの故障により取り出せなくなった大切なデータの取り出しについてのご相談をいただくことも多いです。

悪天候が多くなる時期に入る前に、**雷ガードタップ**を導入したり、パソコンに保存している**大切なデータはバックアップ**を行っておくなどの対策が重要です。



雷サージが入り込んだ形跡のある基盤



**データ復旧診断等、お電話・店頭にてご相談ください！  
パソコン整備士スタッフがお待ちしております！**

パソコン専門店COM

所在地／秋田市広面字鍋沼37  
営業時間／10:30～19:00  
定休日／毎週水曜日

**INEX** 株式会社 **アイネックス**

□本社(管理本部)	秋田市牛島西1-4-5	Tel 018-887-5560	Fax 018-835-5666
□空間コーディネート事業部	秋田市牛島西1-4-5	Tel 018-832-1211	Fax 018-832-1210
□DX推進事業部	秋田市広面字鍋沼37	Tel 018-831-3131	Fax 018-831-2211
□能代営業所	能代市宇島小屋32-5	Tel 0185-55-3780	Fax 0185-55-3750
□大仙営業所	大仙市大曲須和町2-2-20	Tel 0187-62-6630	Fax 0187-62-6610
□店舗事業部	秋田市広面字鍋沼37	Tel 018-837-9801	Fax 018-837-9803

＼ ホームページもぜひご覧ください! ／

